

Giulianova. Le tegole pericolose della Scuola “E.De Amicis”, rischio caduta sui passanti e alunni.



(C) Ph. Walter De Berardinis per (C) giulianovanews.it

Per puro senso civico segnaliamo, attraverso queste foto scattate lo scorso 22 aprile, lo stato di degrado e pericolosità del tetto della scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Giulianova alta, situata in Piazza della Libertà.

Come abbiamo documentato, molte tegole sono fuori dall'alloggiamento originario, oltre che causare vistose infiltrazioni d'acqua nel piano superiore, le stesse tegole possono scivolare sotto con il rischio di colpire gli ignari passanti e alunni che in quel punto prendono gli scuolabus.

Facciamo appello alle istituzioni per un rapido intervento di straordinaria manutenzione per tutelare le persone e lo stabile.



(C) Ph. Walter De Berardinis per (C) giulianovanews.it



(C) Ph. Walter De Berardinis per (C) giulianovanews.it